

Boletim Técnico

The logo for FARBEN, featuring the word "FARBEN" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a red diagonal stroke. The logo is set against a yellow rectangular background. To the right of the logo is a light green square, and below the logo is a horizontal bar with a gradient from orange to yellow.

CÓDIGOS: PR539.000, PR539.001, PR539.002 .

PRODUTO: FITA CREPE USO GERAL BRANCA

1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Fitos adesivas para mascaramento da pintura.

2 - RECOMENDAÇÕES DE USO

Desenvolvida e indicada para uso geral, mascaramento de pinturas, fixação, decoração, marcação em geral, montagem recortes e delates no setor de pintura e artesanato.

3 – ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Papel e cartão gomados ou adesivos, autoadesivos, em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm.

Tamanhos: PR539.000 – 18x40M
PR539.001 – 24x40M
PR539.002 – 48x40M

4 - PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar livres de sujeiras, graxa, óleo, pó, desmoldantes e outras substâncias que provocam problemas no processo de pintura.

5 – PRECAUÇÕES BÁSICAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA

Antes de usar este produto, é essencial ler os cuidados e precauções contidos na embalagem deste produto e na Folha de Dados de Segurança Química (FISPQ - Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos) que contém todas as informações de segurança e pode ser solicitada ao nosso departamento técnico (laboratorio@farben.com.br) ou por telefone informado abaixo deste Boletim.

Prevenção de Incêndio e Explosão

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. — Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contenedor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faísca. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas. Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

Condições Adequadas

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Manter armazenado em temperatura ambiente que não exceda 35°C.

Medidas de Higiene

Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

